



TUKES
TURVATEKNIIKAN KESKUS

TIEDOTE

Julkaistavissa 5.2.2003

VAARALLISIA JATKOJOHTOJA KÄYTÖSSÄ

Turvatekniikan keskuksen saamien tietojen mukaan usean vuoden käytössä olleissa Hugo Brennenstuhlin (Saksa) valmistamissa jatkojohdoissa, kauppanimi **brennenstuhl**, tyyppi **110**, on ilmennyt turvallisuutta vaarantavia puutteita. Jatkojohdon pistorasiaosa murenee siten, että sen jännitteiset osat saattavat tulla kosketeltaviksi ja aiheuttavat täten sähköiskun vaaran. Näitä jatkojohtoja on tuotu maahan kuuden viimeisen vuoden aikana neljää eri väriä; mustia, valkoisia, vihreitä ja tummanpunaisia. Valmistajan tietojen mukaan vain **tummanpunaisen** värisessä jatkopistorasiassa on ollut kuvatus kaltainen turvallisuusongelma.

Vaarallisen jatkopistorasian kuvat ja tunnistustiedot löytyvät TUKESin www-sivuilta, osoitteesta www.tukes.fi, pikahakukentän kautta hakusanalla brennenstuhl.

Turvatekniikan keskus kehottaa kaikkia niitä, joilla on hallussaan kyseisiä jatkopistorasioita poistamaan ne käytöstä. Tuotteen voi palauttaa ostopaikkaan.

Lisätietoja:

Reijo Mattinen, yli-insinööri, puh. (09) 6167 576, GSM 040-5217 829

Kari Lehto, ylitarkastaja, puh (09) 6167 561, GSM 040-8410 768

Jatkojohdon maahantuoja: Isojoen Konehalli Oy, puh (06) 2323 331