
PRESSMEDDELANDE 2003-04-01

Orsakerna till raset vid Nämforsens kraftstation klarlagda

Raset vid Nämforsens kraftstation berodde på att ett betongvalv till en underliggande tunnel har gett vika, konstaterar experter från Vattenfall som under tisdagen undersökt raset. Eftersom tunneln inte används räknar man inte med att elproduktionen vid kraftstationen kommer att påverkas.

– Den tunnel vars betongvalv givit vika var ursprungligen avsedd som avloppstunnel till det tredje aggregatet vid kraftstationen, men när detta aggregat senare byggdes fick avloppstunneln en annan sträckning. Därför har den inte nu någon funktion, förklarar Christer Ljunggren, anläggningschef, Vattenfall Vattenkraft.

Ytterligare ras i slänten kan inte uteslutas innan området säkrats fullt ut. Därför har Vattenfall under tisdagen tagit kontakt med Vägverket för att stänga av en gångväg som ligger utanför stationsområdet och ovanför rasområdet.

Under de kommande dagarna kommer arbetet att koncentreras på att säkra släntområdet. Därefter vidtar byggåtgärder för att tillsluta det hålet som bildats där tunneln rasat.

De planerade åtgärderna väntas inte påverka elproduktion vid stationen.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

För vidare information kontakta:

Christer Ljunggren, anläggningschef, Vattenfall Vattenkraft,
telefon 0920-773 35, mobil 070-666 93 80.