

2001-12-07

Vattenfall Östnät undersöker oljeläckage som ett led i miljöarbetet

Vid saneringsarbete i en transformatorstation i Minninge utanför Nyköping har Vattenfall Östnät funnit förorenad mark. Mängden PCB ligger dock väsentligt under gällande riktvärden. Undersökningar har inletts för att kartlägga föroreningens utbredning.

I transformatorstationen Minninge utanför Nyköping fanns tidigare kondensatorbatterier som innehöll PCB-förorenad olja. Dessa fördes bort för tolv år sedan i samband med Vattenfalls omfattande och rikstäckande PCB-inventering. Då upptäckte man att batterierna hade läckt ut förorenad olja och inledde marksaneringen. Jord har grävts bort i omgångar. Nu har prover tagits i det tredje markskiktet. Proverna har visat sig innehålla PCB, men långt under gällande riktvärde.

- Vi har helt avskaffat PCB i verksamheten och det är i samband med en omfattande miljöinventering som vi hittade de kvarvarande resterna, påpekar Bo Olsson, vd för Vattenfall Östnät.

Vattenfall Östnät arbetar för att bli miljöcertifierade under år 2002.

Bygg- och miljöförvaltningen i Nyköpings kommun har underrättats om föroreningen.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

För vidare information kontakta: Bo Olsson, vd, Vattenfall Östnät, telefon 013-376501, 070-659 19 16.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com